

Љубинко Драгићевић
Михаило Рашумовић

ПРИМЕНА ПОЛИМЕРА У РЕСТАУРАЦИЈИ КАМЕНИХ ПОВРШИНА И ИЗРАДИ НОВИХ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА

Айсіпракії

Приказани су резултати утицаја бутадиен-стиролног латекса на својства портланд-цемента и цементних малтера. Утврђено је да се својства портланд-цемента и цементних малтера у значајној мери побољшавају додатком овога полимера. Та побољшана својства нарочито се манифестишу код постојаности у води, отпорности на дејство мраза, чврстоћама на притисак и савијање, адхезији, где додатак овога полимера побољшава наведена својства код очврслих малтера и бетона. У раду су приказане композиције које су коришћене за консолидацију и рестаурацију мермерних плоча којима је обложен фасада храма св. Ђорђа (Задужбина краља Петра I Карађорђевића) на Оplenцу: санација пукотина, пломбирање оштећених површина камена, рестаурација недостајућих делова мермера и др.

Наведена својства су искоришћена и за израду нових уметничких дела, па је 1992. године извршено ливење мозаика за иконостас цркве манастира Жича. Два мозаика: Богородица са Христом дечаком (170x129 цм) и Христос (170x129 цм), рад академика Младена Србиновића изливени су са мешавинама цемента и песка и цемента и перлита, а за побољшање својстава ових мешавина коришћен је бутадиенстиролни латекс.

Увод

Заштита споменика културе је сложен и одговоран задатак који се не састоји само од чишћења, консолидације и рестаурације, већ подразумева и мере да се смање, па чак и спрече, њихова будућа оштећења или пропадања под ути-

цајем штетних фактора. Зависно од материјала од којег је споменик саграђен, затим његовог стања и штетних чинилаца који га угрожавају, бирају се методе и средства заштите.

Код средстава и материјала употребљених за рестаурацију значајна су њихова својства и утицај који врше на материјал од којег је споменик саграђен. Овој групи захтева морају се додати они у погледу квалитета и стапена чистоће материјала који се користи за рестаурацију. Осим тога, морају се идентификовати и штетни чиниоци који се налазе у ваздуху и утврдiti узроци њихове појаве. Ови штетни чиниоци, по правилу, изазивају механичке, физичке и физичко-хемијске промене на материјалу од којег је изграђен културно-историјски споменик.

Деловање већине штетних саслојака одвија се у присуству влаге, што упућује на закључак да је вода један од најопаснијих узрочника оштећења свих споменика културе, а нарочито зидног сликарства. Такође, мора се подробно утврдити и присуство штетних соли и у споменику који се рестаурира и у материјалима који се користе за рестаурацију, а нарочито присуство растворљивих хлорида, сулфата, нитрата, натријума и калцијума, јер присуство ових соли, временом, омогућује формирање већих кристала који деструктивно делују на структуру материјала од којег је споменик изграђен. Дестаљно се мора утврдити врста и степен оштећења појединих делова објекта, јер свака врста оштећења захтева и примену материјала одређених својстава.

Србија је земља преображеног културног наслеђа. Махом су то споменици културе, али су они за наше свест веома драгоценi, јер је мање народа који се у својој дуговечној и сложевитој прошлости могу подичити оваквим обиљем цивилизацијских

сведочанства. Један од таквих је и црква св. Ђорђа на Опленцу са капелом св. Петра у крипти, који је маузолеј краљевске династије Карађорђевића и најсјајнији је драгулј споменичког комплекса Задужбине краља Петра I Карађорђевића. Градња храма трајала је више од 25 година, од 1907. год. када је положен камен темељац, до јула 1934. године када је освештена. У унутрашњости цркве, на око 3750 м² у мозаику су приказани врхунски домети српског средњовековног градитељства и сликарства. Са спољне стране, храм св. Ђорђа је обложен плочама од венчачког мермера.

1.0. Узроци оштећења на храму Св. Ђорђа на Опленцу

Пре почетка рестаураторских радова на храму св. Ђорђа на Опленцу утврђено је стање објекта и одређена врста и степен оштећења сваког његовог дела: пртоара око цркве, спојница, мермерних квадера и плоча којима је обложена црква, спојница, орнамената и розета на фасади и куполама. Материјали одабрани за рестаурацију ових оштећења су експериментално проверени у лабораторији Института за путеве у Београду у погледу хемијских и физичко-хемијских својстава: отпорност на влагу, воду, мраз, аерозагађења и чврстоће на притисак и савијање.

Није утврђено распадање, ерозија и луспање приземних мермерних квадера, али су спојнице доста оштећене, па би утицај разорених спојница па стабилност мермерних квадера, временом, изазвао њихову лабавост, продор кишнице и раст вегетације чиме би била и умањена отпорност материјала (мермера) на дејство мраза. Дакле, услед неквалитетних спојница распадање приземних мермерних квадера може бити убрзано независно од њиховог садашњег стања. Због тога се вертикалне спојнице на мермерним квадерима морају рестаурирати материјалом повећане отпорности на дејство мраза и који је водонепропустан.

Фасада храма св. Ђорђа је умерсно запрљана па је треба очистити из естетских разлога. На неким местима, нарочито испод венаца, прљавштина покрива боју природног камена. Чишћење мермерне фасаде храма св. Ђорђа мора се вршити опрезно, а као метод чишћења препоручујемо мокро пескарење са песком ситне гранулације.

Изнад главног улаза налази се широко орнаментално поље. У полукружној лунети изнад портала постављен је мозаик Паје Јовановића, са представом патрона цркве св. Ђорђа како убија ајдају. Изнад мозаика простире се поље крстова уокриврено траком преплета, а у средишту овога поља је у овалу дубоко рељефни грб дома Карађорђевића, који је делимично оштећен. Оштећења се нарочито манифестишу у облику пукотина,

недостају рељефна испуњења орнамената, а поједини делови, услед механичких утицаја и растворљивих соли, налазе се у трошином стању па су као такви подложни деградацији. И ови делови се морају рестаурирати са материјалима одговарајућих физичко-механичких својстава, где се за сваку врсту и степен оштећења предвиђа материјал различитог састава и својстава.

Цела црква по свом обиму опасана је са три венца дужине по 114 м. На спојевима венаца са фасадом од мермерних блокова (у доњем делу) и мермерним плочама (у горњим деловима) констатовано је да постоје отвори кроз које, у случају киши и других падавина, пролази вода, кваси фасаду и задржава се на деловима фасаде испод венаца дужи период времена. Услед тога, долази до стварања непропустиве калцијум-сулфатне покорице на којој се временом јавља љуштење површина. Хемијским испитивањем црних и mrких флекса испод венаца фасаде утврђено је присуство калцијум-сулфата који се у овом случају кретао између 75-92%. Ове проблеме могуће је решити затварањем спојева између венаца и мермерне фасаде са одговарајућим врстама материјала при чему се инсистира на материјалима који су непропустиви за воду и поседују високу вредност адхезије за подлогу од мермера.

На мермерним блоковима до првог венца утврђено је присуство оштећења „кратерастог“ облика, пукотине ширине до 4 mm, а на неким блоковима недостају делови мермера. Исте врсте оштећења идентификоване су и на мермерним плочама којима је обложена фасада цркве, тако да се за рестаурацију мермерних блокова и плоча могу користити исти састави материјала прилагођени врстама и степену оштећења.

Неке плоче, морају да се консолидују за малтерску подлогу, јер су се током врсмена, услед дејства влаге и мраза, одвојиле од старе подлоге.

На врху фасаде, која је оивичена венцем украсним орнаментима различитих облика, примећена су значајна оштећења механичке природе, а црна покорица указује на повећано присуство влаге која је са смогом проузроковала сулфатну покорицу сличну оној на фасади испод венаца. Ова оштећења се манифестишу у облику пукотина ширине 2,0-5,0 mm, затим недостајућих делова, а неки делови орнамента су подклобучени уз могућност да временом отпадну.

Са предње стране храма, на највишем делу фасаде, налази се крст од белог мермера висине 1,0 m и ширине 0,60 m богато украсен орнаментиком. На крају су идентификована оштећења механичке природе, а у доњем делу уочено је повећано присуство влаге која проузрокује раст микроборганизама (алги), затим неколико оштећења „кратерастог“ облика, а на неким деловима орнамента крста примећени су трошни делови мермера који

могу бити последица дејства воде, која садржи растворене састојке (CO_2 , SO_3) на мермер.

На фасади цркве налази се 11 розети које су оивичене украсном керамиком и испуњене плетерима од мермера различитих облика. На свим розетама уочена су значајна оштећења украсне керамике (цветова) која се манифестишу као недостајући делови, „кратераста” оштећења и пукотине ширине до 5,0 mm.

На мермерним плетерима постоје оштећења која се манифестишу у облику „кратера” (мањих или већих димензија), пукотина ширине 1,0-5,0 mm, а недостају и делови плетера. Избором одговарајућих композита који су компатибилни са украсном керамиком и мермером, ова оштећења је могуће санирати и довести у колористички склад са основним материјалима (керамиком, мермером). Спојнице, које се налазе између делова украсне керамике и украсне керамике и мермерног омотача плетера су оштећене па на тај начин директно утичу на продор влаге у унутрашњост објекта угрожавајући при том уметничко благо храма. Сва ова оштећења се морају санирати, а избор одговарајућих материјала прилагодити основним материјалима, врстама и степену њихових оштећења.

На целој површини фасаде спојнице су оштећене. На неким местима су потпуно испале из лежишта, неке су у таквом стању да и најмањим додиром могу напустити лежиште, а један део је одлепљен са једне или обе стране од мермерних плоча. Због тога долази до пророда знатних количина влаге у унутрашњост храма која директно угрожава мозаик. Повећан садржај влаге и воде која пролази кроз оштећене спојнице доводи и до убрзане корозије анкера од гвожђа чиме се слаби њихова носивост, до потпуног распадања и одвајања мермерних плоча од малтерне подлоге и појављује жутих мрља које временом избијају на површину мермерне фасаде и манифестишу се у облику „печата” што може да угрози естетски изглед фасаде. Око 10 мермерних плоча је угрожено овим процесима, па се морају консолидовати за подлогу.

При избору материјала за компоновање мешавина за спојнице мора се водити рачуна о својствима мешавина у свежем стању (добра обрада), карактеристикама очврслих (чврстоћа, адхезија, отпорност на дејство мраза), а мешавина мора задовољити и критеријуме естетске природе (коло-рит, структура).

Изнад кордонског венца, који оивичава доњи део фасаде подигнуто је пет купола, од којих је она средишња највећа. На многим местима купола, плоче су одлепљене од подлоге, многе су поломљене, а неке недостају. Избором одговарајућих врста материјала чија својства морају бити прилагођена врстама и степену оштећења материјала на куполама мора се извршити консолидација одлепљених плоча и поломљених фрагмената.

Спојнице су потпуно уништене, тако да се продор воде у унутрашњост Цркве одвија неометано са свих страна угрожавајући при томе мозаик и објекат као целину. На неким деловима куполе влага је увек присутна што погодује расту микрор организама нарочито алги и гљивица које се јављају у облику прахова, зелене, црвсне и mrke боје или тачака које се шире тако да на површини чине сиво-зелени или mrki баршунасти слој. Рестаурацију спојница обавити материјалима који отклањају наведене недостатке, а прород влаге у објекат своде на најмању меру или потпуно елиминишу.

2.0. Избор материјала за рестаураторске радове

Као што се из предњег излагања види проблеми које треба решавати у процесу рестаураторских радова на храму св. Ђорђа су комплексни и веома сложени. Присутна су оштећења различите врсте и степена на скулптури храма за чије решавање се морају користити мешавине различитог састава и својстава. Услед свега тога избору материјала и саставу мешавина за рестаураторске радове мора бити посвећена посебна пажња, јер свака врста и степен оштећења захтева материјал посебних својстава. За добијање композиција одговарајућих својстава одабрани су следећи материјали.

2.1. Мермерни агрегат

У групу најчистијих материјала и материјала који су компатибилни са материјалом фасаде цркве св. Ђорђа на Оplenцу спада мермерни агрегат који ће бити коришћен за формирање одговарајућих мешавина. Не садржи штетне састојке, а истоветан је саставу мермера од којег су изграђени мермерни квадери и плоче на фасади цркве.

За добијање одговарајућих малтерских мешавина гранулација овог агрегата је битна како би се добила структура малтера која одговара врстама и степену оштећења и структури мермерних плоча. Састави малтерских мешавина биће приказани у делу извештаја о рестаураторским радовима.

2.2. Кварцни агрегат

За рестаураторске радове неких делова објекта као што су спојнице тротоара око цркве, степеништа, затим за компоновање малтерских смеша за консолидацију фасадних мермерних плоча за подлогу коришћен је кварцни агрегат. Овај агрегат је предходно опран водом како би се отклониле нечистоће које омстају процес хидратације цемента (грудве глине, ситне и лаке честице) и растворљиве соли.

2.3. Портланд-цемент

Како везивне компоненте коришћене су две врсте портланд-цемента: бели портланд-цемент из Грчке, и сиви портланд-цемент из беочинске фабрике цемента.

Карактеристике ових цемената су:

2.3.1. Хемијски састав:

	бели	сиви
влага на 105 °C, %	0,39	0,42
SiO ₂ , %	24,40	19,43
Al ₂ O ₃ , %	4,80	5,50
Fe ₂ O ₃ , %	0,12	3,10
CaO, %	57,92	61,20
нерастворни остатак, %	0,55	0,10
губитак жарењем, %	1,47	0,00
везани CO ₂ у CaCO ₃ , %	2,02	1,90
везани CaO у CaCO ₃ , %	1,62	1,55
vezani CaO у CaSO ₄ , %	2,12	2,00
vezani SO ₃ у CaSO ₄ , %	3,08	2,96
CaS, %	0,00	0,00
MgO, %	0,76	1,60
Na ₂ O, %	0,12	0,16
K ₂ O, %	0,34	0,02
Слободни CaO, %	0,00	0,14
FeO, %	0,00	0,06
P ₂ O ₅ , %	0,00	0,03
Cl ⁻ , %	0,00	0,00
Збир:	99,71%	100,17%

2.3.2. Физичко-механичке карактеристике

	бели	сиви
Финоћа млива изражена као остатак на ситу од 0,090 mm отвора окаца, %	1,60	1,08
Специфична површина, cm ² /g	3680	3780
Густина, g/cm ³	3,10	3,13
Запреминска маса, kg/m ³		
у растреситом стању	965	1000
у збијеном стању	1670	1650
Стандардна конзистенција, %	25,20	25,40
Време везивања, мин.		
почетак	85	80
свршетак	120	115
Чврстоћа на савијање, MPa		
после 3 дана	6,20	6,40
после 28 дана	9,35	9,30
Чврстоћа на притисак, MPa		
после 3 дана	25,12	26,14
после 28 дана	48,36	50,10

2.4. Хидратисани креч

За припремање мешавине за спојнице коришћен је хидратисани креч из фабрике креча и камена „Јелен До”. Овај производ је под сталном контролом квалитета од стране овлашћених институција и карактерише се својствима која одговарају условима квалитета које прописују одговарајући југословенски стандарди за креч.

2.5. Полимерни додаци

Добавањем полимера неорганским везивним компонентама побољшавају се својства ових компоненти како у влажном тако и у очврслом стању. Углавном се користе водене дисперзије полимера. Коришћењем полимерних сусペンзија и њиховим добавањем цементу на пример, оточићу да се одвијају два паралелна процеса: хидратација и полимеризација. Као резултат ових процеса долази до формирања умрежене структуре везивних супстанци коју карактерише полимерна опна која је срасла са површином продуката хидратације цемената. Приликом избора одговарајућих полимера и неорганских везива бира се такав однос који омогућује да се побољшају основна својства полимера и везива. Основни критеријум при избору ових размера је полимер-цементни (п/ц) # однос. Од полимерних додатака најширу примену имају полимерни латекси (бутадиенстиролни) који код нас производи Хемијска индустрија „Први мај“ из Чачка под трговачким називом „Полибет“ и „Полицем“. „Полибет“ се користи са смешама агрегата и цемента, а „лицем“ се меша са цементом. Физичко-хемијске карактеристике ових полимера су:

	„Полицем“	„Полибет“
Запреминска маса, g/cm ³	1,008	1,012
Површински напон, Nm ⁻¹ × 10 ⁻³	52,82	68,55
Садржај суве материје, %	55,49	44,59
Растворљивост у води, %	99,50	99,70
Растворљивост у води засићеној кречом, %	99,50	99,70
pH вредност раствора	10,95	8,34
Садржај хлорида изражен као Cl ⁻ , %	0,058	0,056
Редукционе материје, %	1,000	0,017
Слободни стирен, %	0,001	0,001

Својства портланд-цемента и портланд-цементних малтера побољшавају се додавањем органских полимера. Ово побољшање својстава нарочито се манифестије код постојаности у води, отпорности на дејство мраза, хемијске отпорности, чврстоћама на притисак и савијање, адхезији, хабању, где додатак полимерних латекса портланд-цементу побољшава својства очврслих мешавина.

Наиме, при додатку малих количина органских полимера цементу или смешама цемента и агрегата, упирање воде ових материјала се смањује. До овога долази нико органски полимер (бутадиен-стиролни лагекс) инјектира поре које се налазе у портланд цементним малтерима. Количина пора том приликом може бити смањена и до два пута. Вода која проније у полимер-цементне малтере изазива бубрење полимера који се налазе у порама и капиларима. Набубрени полимер густо запуни све поре и тако спречава даљи продор воде. У свим условима полимер-цементни малтери су пропустьљиви за ваздух и водсну пару.

2.6. Минерални додаци

Ради добијања одговарајућих колористичких тонова који одговарају колориту мермерних блокова и плоча којима је обложен Црква св. Ђорђа на Опленцу, морају се користити минералне боје (бела, жута, црвена, црна) у количинама које обезбеђују добијање једног колоричног склада између рестаурираних блокова и материјала који су коришћени за рестаурацију.

За ове намене одабране су следеће боје:

Ocker hell	Lukas	2431
Ocker hell	Lukas	2423
Kadmilim rot dunkel	Lukas	2474
Rot	Lukas	2454
Rot	Lukas	2474
Eisenoxydschwarz	Lukas	2899
Eisenoxydschwarz	Lukas	2599

Коришћене су за добијање одговарајућих колористичких тонова код различитих састава мешавина.

3.0. Рестаураторско-конзерваторски радови на храму Св. Ђорђа

Рестаураторско-конзерваторски радови на храму св. Ђорђа на Опленцу отпочели су маја 1994. године и обухватају отклањање свих недостатака који су утврђени приликом идентификације стања храма. Одмах се приступило санацији спојница на тротоару око цркве, затим запуњавању отвора између зидова цркве и тротоара, изради одводног канала, санацији општећења и спојница на улазним степеницама, прању фасаде храма и консолидацији мермерних квадера и плоча (спајање фрагмената камена, санација пукотина, рестаурација камена и санација спојница) којима је обложена фасада храма. Хронолошки дајемо опис радова, састава и својства материјала који су коришћени за рестаурацију мермерних плоча фасаде храма.

3.1. Радови на скулптури храма Св. Ђорђа

У овом делу описаћемо све рестаураторске радове који су обављени на мермерним квадерима, фасади цркве и куполама. Ове радове можемо поделити у две основне групе: чишћење камених површина и консолидација камена.

3.1.1. Чишћење камених површина

С обзиром на квалитет мермера којим је обложен фасада храма св. Ђорђа на Опленцу, те степен запрљаности те фасаде и састава нечистоћа, за прање је одабран мокри поступак пескарења. Приликом пескарења коришћена је ситна гранулација песка, а пескарење је извођено лагано како би се нечистоће са запрљаних површина што ефикасније отклониле, а да при томе не дође до оштећења мермерних плоча или украсних орнамената. После пескарења фасада је опрана чистом водом под притиском од 180 бара и тако, са површине фасаде, уклоњени су остаци прљавине.

3.1.2. Консолидација камена

После подробних истраживања састава и својства композиција за санацију камене фасаде храма св. Ђорђа одабрана је читава лепеза материјала који се могу користити за консолидацију камена: за пукотине, недостајуће делове, пломбе, спојнице и др.

Како се ради о оштећењима различите врсте и степена, то ће свака врста ових оштећења захтевати и примену композита различитих састава и својстава. Одабрани композити морају задовољити одређене квалитативне карактеристике од којих су најважније:

* мешавина која се користи за консолидационе радове мора бити компатибилна са основним материјалом и не сме да угрози парадифузиони ток који постоји између унутрашњости објекта и спољне околине;

* коришћењем нових мешавина не сме се нарушити архитектонски изглед објекта који су дали градитељи у прошлости;

* мешавине морају поседовати добру могућност обраде;

* очврсли композити морају поседовати високе вредности чврстоћа на савијање, притисак и адхезију за основни материјал, затим високу отпорност на влагу, мраз и аерозагађења.

Овим захтевима у погледу квалитета припадају се и они који се односе на колорит и структуру, како би се постигао колористички и структурни склад са основним материјалом.

Ради побољшања пластичних својстава свежих мешавина и карактеристика очврслих,



Сл. 1. Предња сјеверна крстма на храму св. Ђорђа пре и после рестаурације

користиће се наведени полимери у оптималним количинама.

3.1.2.1. Санација пукотина

Екстремни климатски услови изазивају замор материјала и доводе до појава пукотина веће или мање ширине. Пукотине ширине веће од 5 mm указују на знатно поремећену носиву функцији зидних конструкција и угрожену стабилност објекта. Пукотине се могу санирати премонгтем или попуњавањем и тако елиминисати штетни ефекти које оне изазивају на материјалу и конструкцији.

а) Премонгтење пукотина

За премонгтење пукотина на мермерним блоковима и плочама фасаде на храму св. Ђорђа коришћен је бели портланд цемент модификован бутадиенстиролним латексом. За добијање свестљосивих, сивих, окер, црвенкастих и др. тонова мешавини белог портланд-цемента и бутадиенстиролног латекса додаване су одговарајуће минералне боје (Lukas).

Састав овога композита је:

бутадиенстиролни латекс (40% раствор)	33,33%
бели портланд цемент	66,67%

Својства композита су:

Чврстоћа после 28 дана, MPa	
на савијање	10,00
на притисак	40,50
Чврстоћа после 56 дана, MPa	
на савијање	12,10
на притисак	44,70
Адхезија после 28 дана, MPa	

за мермерни блок	2,73
за челик	1,68
Водонепропусљивост	V-12
Отпорност на дејство мраза	>150 циклуса.

Као што се види ова врста полимер-цемента одликује се високим вредностима чврстоћа на притисак и савијање, адхезију за мермер и челик, водонепропусљивију и отпорноћију на дејство мраза, што га сврстава у ред веома квалитетних материјала, па је као такав коришћен за попуњавање пукотина премонгтнем. На сл.1. приказан је карактеристичан пример премонгтена пукотина и остварени ефекти применом овога композита.

б) Попуњавање пукотина

За попуњавање пукотина бирање су мешавине чији састав и својства, осим основних (компабилност, дифузија, изглед) испуњавају и следеће услове:

- * да агрегат буде прилагођен врсти каменог блока, а гранулација дубини и ширини пукотине;
- * да садржај растворљивих соли у мешавини буде што нижи;
- * да се одабере поступак попуњавања који штетне утицаје растворљивих соли чини безопасним;
- * да свака мешавина обавезно поседује добру обраду и да се обезбеди добијање компактне испуне;
- * да се обезбеди добијање колорита мешавине који одговара боји камена и да заврши обрада обавезно обезбеди структурни склад између нанетог слоја и површине мермера.

Да би се штетни утицаји растворљивих соли из мешавине свели па најмању меру, или потпуно елиминисали попуњавање до

1 mm од висине блока. Затим је сачекао дан-два да мешавина очврсне. Са мешавином бутадиенстиролног латекса, белог портланд-цемента („Полицем“) и одговарајућим минералним бојама попуњен је остатак, али тако да нанести слој буде „старији“ од површине камена за 0,5-1 mm. На крају, ручним полирањем, усклађена је структура напете површине са структуром постојећег камена. За компоновање мешавина коришћен је бели портланд-цемент и мермерни агрегат гранулације до 1 mm у запреминском односу 1:2, а додато је и 10% „Полибета“ рачунато на тежину цемента. Карактеристике полимер-цементног малтера којим је вршено попуњавање пукотина су:

Чврстоћа после 7 дана, MPa	
на савијање	5,90
на притисак	19,60
Чврстоћа после 28 дана, MPa	
на савијање	6,83
на притисак	40,20
Адхезија после 28 дана, MPa	
за подлогу од мермсра	1,86
за подлогу од опеке	1,23

На сл. 2 приказано је стање мермерног блока у подножју крста храма св. Ђорђа пре и после обављених радова према описаном поступку.

3.1.2.2. Рестаурација камена

При рестаурацији површине камена на фасади храма св. Ђорђа обухваћене су три врсте проблема:

* „кратераста“ оштећења камених блокова, чија рестаурација претпоставља пломбирање ових оштећења;

* попуњавање недостајућих делова површине камена, и

* рестаурација спојница.

a) Пломбирање оштећених површине камена

За рестаурацију „кратерастих“ оштећења дубине до 5,0 mm коришћен је полимер — цементни малтер код којег је гранулација мермерног агрегата износила до 1,0 и 2,0 mm што је зависило од дубине „кратера“. Пломбирање површинских оштећења овим материјалом вршено је до нивоа нижег за око 0,5 mm од површине мермерног блока. После неколико дана изведена је завршна обрада са „Полицемом“ (течна: прашкаста = 1:2) али тако да је нанети слој за око 0,5 mm „старији“ од површине камена. Овај слој је колористички усклађен са површином камена, а брушењем и полирањем (ручна обрада) обе површине (стара и нова) су доведене у структурни склад.

На сл.3. приказано је стање оштећених површина мермерних плоча на фасади и украсним

Сл. 2. Мермерни блок — подножје крста — храм св. Ђорђа пре и после рестаурације





Сл. 3. „Кратерасна“ оштећења на мермерној плочи – храм св. Ђорђа пре и после рестаурације

деловима розета, пре и после обављених радова према описаном поступку.

б) Рестаурација недостајућих делова

При рестаурацији недостајућих делова избор материјала зависио је од величине оштећења и њихове дубине, па је:

* за рестаурацију мермерних блокова чија се оштећења крећу до дубине 5-15 mm коришћен је полимер — цементни малтер, где се гранулација мермерног агрегата креће до 2,0 mm;

* за рестаурацију мермерних блокова чија су оштећења већа од 15 mm дубине коришћен је полимер — цементни малтер где се гранулација мермерног агрегата креће до 4 mm.

За пломбирање оштећених површина камена и рестаурацију недостајућих делова на појединачним елементима мермерних плоча, блокова, делова орнамента коришћени су различити састави материјала прилагођени врсги и степену оштећења појединих фрагмената и то тако што је бирана одговарајућа гранулација мермерног агрегата, а затим је у зависности од гранулације, утврђен однос цемента и мермерног агрегата. Када је коришћен ситнији агрегат (до 1,0 mm) масени однос цемента и агрегата износио је 1:2, код крупнијег (2,0 mm) овај однос износио је 1:2,5, а када је коришћен агрегат 0,0-4,0 mm однос цемента и агрегата износио је 1:3. У свим случајевима мешавини цемента и агрегата додавано је 10% бутадиенстиролног латекса („По-

либет“) рачунато на масу цемента ради побољшања својства полимер-цементних малтера (отпорност на дејство мраза, адхезија). Карактеристике мешавина које су коришћене за пломбирање и рестаурацију су:

	01	02	04
Чврстоћа после 7 дана, MPa			
на савијање	10,36	11,12	10,13
на притисак	30,38	33,80	34,12
Чврстоћа после 28 дана, MPa			
на савијање	14,10	12,70	13,15
на притисак	35,14	39,16	40,10
Адхезија после 28 дана, MPa			
за блок од мермера	2,15	2,20	2,27
Отпорност на дејство мраза, циклуса	>100	>100	>100

Наведеним врстама полимер-цементних малтера извршен је велики број рестаурација недостајућих делова од којих на сл.4 и 5 приказујемо примерке камена и опеке.

За рестаурацију керамичких елемената уместо мермерног агрегата коришћен је агрегат од дробљене цигле гранулације 0,0-4,0 mm, а однос цемента и керамичког агрегата износио је 1:4. И овом приликом мешавини цемента и керамичког материјала додаван је „Полибет“ (10% рачунато на тежину цемента) и црвена минерална боја ради добијања одговарајућих колористичких пијанси.

в) Санација спојница

Пре рестаурације спојнице су очишћене до дубине 20-40 mm, уклоњена је прашина и наквашене водом, како би се спречило брзо отпуштање воде из свеже мешавине и обезбедила квалитетнија прионљивост смеше приликом фуговања. Као агрегат за добијање мешавина за фуговање коришћен је дробљени мермер чија је гранулација зависила од ширине и дубине спојница. За добијање одговарајућих колористичких тонова коришћене су минералне боје у количинама које су потребне за добијање одговарајућег колорита. Мешавинама агрегата и везива додаван је „Полибет” (10% рачунато на тежину везива). Користећи усвојене принципе за спојнице су коришћене мешавине:

1) За мермерне квадере

Вертикалне спојнице на мермерним квадерима су рестауриране мешавином бутадиенстиролног латекса и белог цемента у односу 1:2,5 („Полицем”), а затим су пресвучене премазом од истих компоненти, где је однос латекса и цемента износио 1:1,8 масе. На овај начин обезбеђена је водонепропустљивост спојница, висока отпорност на дејство мраза и остварена изванредна адхезија за подлогу (мермер).

2) За фасаду цркве

За попуњавање спојница на фасади храма св. Ђорђа коришћен је следећи састав мешавине мермерног агрегата, белог цемента и хидратисаног креча:

Хидратисани креч	8,33%
Бели портланд-цемент	16,67%
Мермерни агрегат одговарајуће гранулације	75%

Овој мешавини је додаван „Полибет” (око 10%) рачунато на тежину везива (цемент + креч). У зависности од ширине спојница и њихове дубине бирана је величина зрна мермерног агрегата која се у овоме случају кретала до 2,0 mm. Мешавини је додавана црна боја (Lukas) ради добијања одговарајућег колорита.

Својства ове мешавине су:

Чврстоћа после 7 дана, MPa

на савијање	3,15
на притисак	9,61

Чврстоћа после 28 дана, MPa

на савијање	4,86
на притисак	21,15

Адхезија после 28 дана, MPa

за подлогу од мермара	1,06
Отпорност на дејство мраза,	>50 циклуса.

3.1.2.3. Спајање фрагмената мермера

За спајање фрагмената (елемената) мермера у једну целину и њихово фиксирање за хоризонталне или вертикалне површине коришћени су композити који поседују својства слична својстви-

Сл. 4. Део на орнаменту изнад улаза - храм св. Ђорђа пре и после рестаурације





Сл. 5. Плетер – храм св. Ђорђа пре и после реставрације

ма мермера. Бели или сиви портланд-цемент модификовани бутадиенстиролним латексом представља везиво изванредних својстава чије су основне карактеристике приказане у одељку 3.1.2.1. под а). Бутадиенстиролни латекс (компонента А) је мешана са портланд-цементом (компоненте Б) све док није добијена конзистенција слична конзистенцији свежег багремовог меда.

На припремљене површине (очишћене и навлажене) фрагмената мермера, на површинама предвиђеним за спајање, напончен је слој наведене мешавине дебљине 1-2 mm. Фрагменти мермера су чврсто фиксирани један уз други и овако спојени остављени да одлеже 3-5 дана. Један сат након спајања, са површине које су спојене, одстрањен је вишак материјала који је напустио спојеве и почeo да очвршћава. За добијање колорита панетог слоја хомогеног са колоритом фрагмената, мешавине бутадиенстиролног латекса и блог портланд цемента додавање су одговарајуће минералне боје у количинама које обезбеђују потребан колорит.

Користећи наведени материјал и описан поступак консолидован је велики број камених површина а на сл.6 и 7 приказујемо карактеристичне примере.

4.0. Примена полимера у изради нових уметничких дела

На основу извршених истраживања одабране су композиције полимер-цементних малтера који обезбеђују добру адхезиону везу између плочица мозаика и очврслих полимер-малтера, па као такве

омогућују добијање нових уметничких дела израђених у мозаику, који су за око 2,5 пута лакши од мозаика ливених на класичан начин.

Два мозаика: Богородица са Христом дечаком (170x129 cm) и Христос (170x129 cm) рад сликара Младена Србиновића, намењених за иконостас цркве манастира Жича, изливени су 1992. године са мешавинама цемента и песка и цемента и перлита, а за побољшавање својстава ових мешавина коришћени је бутадиенстиролни латекс („Полибст“).

У том циљу поступак ливења био је изведен у неколико слојева:

- * први слој мешавине, поседовао је повећане вредности адхезије како би се обезбедила што јача прионљивост илючица мозаика и фиксирају арматура;

- * други слој мешавине, служи као испуна, лаган је, али обезбечује добру стабилност мозаика као целине, и

- * трећи слој мешавине, има задатак да побољша отпорност на влагу и смањи пенетрацију јона (хлорида, сулфата, нитрата и других штетних материјала) у унутрашњост композита.

4.1. Састав и карактеристике малтера за први слој

Највише вредности адхезије показао је полимер-цементни малтер следећег састава:

Кварцов песак, гранулације 0,0-2,0 mm	50%
Портланд-цемент PC 45	50%



Сл. 6. Консолидована мермерна круна на грбну дому
Карађорђевића пре и после рестаурације



Сл. 7. Консолидовани фрагменти посебоља крстита –
храм св. Ђорђа пре и после рестаурације



Полимер - „Полибет” 20% (рачунато на тежину цемента) р/с однос вода до потребне конзистенције.

0,08,


Својства овога композита су:	
Чврстоћа после 3 дана, МПа	
на савијање	7,62
на притисак	20,40
Чврстоћа послије 28 дана, МПа	
на савијање	9,76
на притисак	41,12



Адхезија послије 28 дана, МПа
за подлогу од мермера 2,09
за подлогу од мозаика 1,84

4.2. Саспав и карактеристике материјала за други слој

Као што је напоменуто, други слој служи као испуна, према томе, мора бити лаган и поседовати добру прионљивост за први слој, а његова



Сл. 8. Дијаграм пенетрације јона хлорида: 1) кроз обичан бетон, 2) кроз композит модификовани полимером

чврстоћа на притисак кретала би се између 3,5-5,0 MPa. Ова својства полимером модификованим перлит-малтера добијена су за композит следећег састава: перлит, гранулације 0,0-2,0 mm 2 запремине, портланд-цемент PC 45 1 запремина, полимер „Полибет” 0,18 запремина.

Својства перлит-малтера предњег састава су:

Чврстоћа после 7 дана, MPa	
на савијање	0,80
на притисак	2,65
Чврстоћа после 28 дана, MPa	
на савијање	1,50
на притисак	4,80
Адхезија после 28 дана, MPa	
за подлогу од бетона	0,60
Запреминска маса	
перлит-малтера, kg/m ³	620.

4.3. Саспав и карактеристике малтера за завршну обраду

За заштиту перлитно-малтерске површине мозаика (други слој) од штетног утицаја састојака атмосфере (SO_2 , CO_2 , Cl^- и др.) коришћен је полимер-цементни премаз следећег састава:

портланд-цемент PC 45 66,67%

бутадиенстиролни латекс „Полицем” 33,33%. Својства ове мешавине су:

Чврстоћа после 28 дана, MPa	
на савијање	10,80
на притисак	40,50
Чврстоћа после 56 дана, MPa	
на савијање	13,10
на притисак	49,70
Адхезија после 28 дана, MPa	
за подлогу од перлит-малтера	0,80 (лом по малтеру)
Водонепропусљивост	V-12.


Испитивања полимер-цементног премаза на пенетрацију јона хлорида (сл. 8) су показала да је пенетрациони способност јона хлорида кроз обичан бетон (линија 1) много већа од пенетрационе способности јона хлорида (линије 2) кроз композит модификовани бутадиенстиролним латексом, па је ово својство полимер-цементног премаза искоришћено за заштиту полимер-перлитног малтера.

Закључак

Прецизним компоновањем мешавина, правилном припремом подлога на општећеним каменим површинама, савесном уградњом и неговањем рестаурираних делова, остварен је висок квалитет санације овог објекта на свим његовим деловима.

Рестаурацијом пукотина, недостајућих делова, „кратерастих” општећења, спајањем фрагмената камена и њиховом консолидацијом за вертикалне и хоризонталне површине, те рестаурацијом спојница заустављен је, са свих страна, проход влаге и воде у унутрашњост објекта. С обзиром на број општећења, њихову врсту и степен и површину објекта, радови су обављени у кратком временском периоду, а да то није утицало на квалитет обављених радова. Напротив, у току извођења рестаураторско-коизерваторских радова посебна пажња била је посвећена квалитету изведених радова. Својства композита који су коришћени за рестаурацију појединачних општећења су прилагођена врсти и степену тих општећења. Та квалитативна својства нарочито се огледају у њиховим вредностима чврстоћи на притисак и савијање, адхезији (прионљивост) за подлогу, отпорносити на дејство воде, мраза и аерозагађења, а постигнута је и висока компатибилност са материјалом (мермером) којим је обложен фасада и појединачни делови храма св. Ђорђа. Сви општећени делови мермера на фасади, куполама и степенницама су рестаурирани. Ниједан мермерни блок нити мермерна плоча нису замењени што је омогућило остваривање и значајних економских ефеката. На основу податка о старости (дужини трајања) уградених материјала са

Сл. 9. Богородица са Христом.
мозаик (170x129 цм)



високим степеном поузданости можемо тврдити, да је, за дужи период времена Црква св. Ђорђа на Опленцу заштићена од влаге и воде на најквалитетнији начин, а самим тим и последица које води и влага проузрокују на стабилност објекта и уметничко благо у њему.

Све радове на рестаурацији храма св. Ђорђа на Опленцу финансирало је Министарство културе Републике Србије, а надзор је вршио Завод за заштиту споменика културе из Крагујевца.

Када је у питању полимера у изради нових уметничких дела, поступак ливења се обавља у неколико фаза:

* први слој, нанет по целој површини мозаика у дебљини 4-5 mm. Има задатак да фиксира арматуру, повеже плаочице мозаика и оствари добру адхезиону везу између плаочица мозаика и полимер-цементног малтера. Малтер се одликује до-

бром обрађиваошћу, што је омогућило да се у танком и хомогеном слоју рас простре преко припремљене подлоге од плаочица мозаика;

* други слој, добијен мешањем бутадис-стиролног латекса („Полибст“), перлита (P-2) као агрегата и портланд-цемента у сразмерама које су дате у одељку 4.2. овога рада, наноси се у слоју дебљине 40-50 mm, и намењен је као испуна ради добијања мозаика који су знатно лакши од оних за чије се ливење користи цементни малтер или ситнозрни бетон;

* трећи слој, наношен је након два месеца рачунато од момента њиховог ливења и коришћен је за побољшање отпорности на влагу и смањење пенетрације јона хлорила, сулфата, нитрата и других штетних материја у унутрашњост композита.

Тежине овако изливених мозаика износиле су 96-97 kg што одговара запреминској маси од



Сл. 10. Христос, мозаик (170x129 цм)

приближно $885 \text{ кг}/\text{м}^3$. Изглед ових мозаика приказан је на сл.9 и 10.

Поред приказаних састава композита и њиховог коришћења, у процесу ливења мозаика, могу се користити и други састави, али тако да први слој остаје непромењен, а трећи се потпуно елиминише.

У оваквом случају, као други слој, користи се мешавина агрегата (гранулације $0,0\text{--}8,0 \text{ mm}$), појтранц-пемсигта и бугалинстиролниог патекса („Полибет”), а дебљина панегог сдоја износи $25\text{--}30 \text{ mm}$.

Оваквим поступком ливења скраћено је време одижавања и неговања полимер-материја, а за око 40% остварсно је смањење тежине мозаика у односу на тежине мозаика добијених класичним начином ливења.

Као и остали Србиновићеви мозаици и ова два се одликују јединством израза и богатством

садржаја што на посматрача оставља утисак чистог и сигурног склада и ону хармоничну кристализацију у којој је животна материја, па уметничком иланту, постала жива и стварна. Квалитет кристализације се осећа у чврстој вези између Србиновићевих осећања, запажања и мисли, а зрелост свих фрагмената се огледа у заједничком сливању у складно јединство које се исказује активним утицајем на посматрача, зрачни при томе новим вредностима. Јер њихов творац — Србиновић — је строг уметник: строг према себи - строг према свом делу. Личном строгошћу и уметничком одговорношћу Србиновић је створио архитектонику у којој су узрукене покретачке побуде, интелектуална суптилност и емотивна тананост, мудра мисао и звучно богатство.

Својом сензуалном природом Србиновић је овим мозаицима удахнуо живот, приказујући нам и

најситније појединости, ставља их у покрет, који осветљава својим сунчевим интелектом.

Оркестрација светла и боја отвара очи, хармонија звукова и тонова очараја уши, форме прште од богатства садржаја, све вибрира у тананом ритму гибања и тада од фрагмената почињемо, постепено, обухватати целину. И ту је све: изражена мисао, објашњен садржај, испричана фабула, хармонија потеза и боја, те јачина и чистота доживљаја.

Найомене:

Делови овог рада публиковани су у зборнику радова IX-th International Congress on Polymers in Concrete, Bologna, Italy, September 14-18, 1998, CONFERENCE PROCEEDINGS, у делу који се односи на примену полимера у рестаурацији споменика културе

Литература

1. Ј. Драгићевић: „Савремени материјали у заштити споменика културе”, Републички Завод за заштиту споменика културе, Београд и Задужбина краља Петра I Карађорђевића, 1996.
2. Ј. Драгићевић, М. Риумовић, С. Баршић, APPLICATION OF POLYMERS IN THE RESTORATION OF DAMAGED STPME SURFACES, Conference Proceedings, Editor Franco Sandrolini, IXth International Congress on Polymers in Concrete, Bologna, Italy, September 14-18, 1998, 547-556
3. Ј. Драгићевић, М. Риумовић, В. Танасковић, APPLICATION OF POLYMERS IN THE MAKING OF NEW WORKS OF ART, Conference Proceedings, Editor Franco Sandrolini, IXth International Congress on Polymers in Concrete, Bologna, Italy, September 14-18, 1998, 569-575.

R e s u m e

*Ljubinko Dragičević
Mihailo Rušmović*

APPLICATION OF POLYMERS IN RESTORATION OF STONE SURFACES AND CREATION OF NEW ARTISTIC WORKS

The results of exploration of the effects of butadiene-styrene latex on the properties of portland cement and cement plasters are here presented. It has been attested that the properties of portland cement, cement plasters and concrete are considerably reinforced if this polymer was added. Reinforcement of these properties is especially well manifested regarding their stability in water, resistance to freezing, persistence to pressure and folding, firmness of adhesion, where the addition of butadiene-styrene latex strengthens these properties.

Compositions used in consolidation and restoration of the marble plaques at the church of St. George

(King Petar I Karadjordjević memorial) at Oplenac are presented in this paper: mending the crevices, repairing of damaged stone surfaces, restoration of the missing parts of stone, etc.

Composition and properties of mixtures used in 1992 in casting the mosaic for iconostasis in the church of Zica monastery are also described.

Two mosaics created by the painter Mladen Srbinović, the Holy Virgin with infant Christ (170 x 129 cm) and Christ (170 x 129 cm), are casted with mixture of cement, sand and cement and perlite. Butadiene-styrene latex was used to improve the properties of the noted mixture.